



# *Câmara Municipal de Monte Mor*

## *“Palácio 24 de Março”*

**INDICAÇÃO Nº 84/ 2026**

**“Indica ao Poder Executivo Municipal a substituição da tampa de bueiro localizada na entrada da Rua José Roberto Filho, bairro Jd. Moreira.”..**

Prezado Presidente,

O vereador Roger Santos, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 194 da Resolução 02/2012, **INDICA** ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, na forma regimental, que por meio do setor competente, seja realizada a substituição da tampa do bueiro localizada na entrada da Rua José Roberto Filho do Bairro Jd. Moreira, neste município.

### **Justificativa**

A tampa do bueiro existente no referido local encontra-se danificada/ausente, comprometendo o correto funcionamento do sistema de drenagem pluvial. Em razão dessa situação, o bueiro acaba entupindo com frequência, impedindo o escoamento adequado da água das chuvas. Como consequência, ocorrem alagamentos que vêm causando transtornos aos moradores das residências próximas, com risco de invasão da água nas casas, prejuízos materiais e problemas relacionados à saúde pública.

Dessa forma, a substituição da tampa do bueiro e a manutenção adequada da rede de drenagem tornam-se medidas necessárias e urgentes para evitar novos alagamentos, garantindo maior segurança, infraestrutura urbana adequada e qualidade de vida à população local.

Diante do exposto, solicita-se que a presente indicação seja analisada com a devida atenção e urgência pelo Poder Executivo.

Certo de sua atenção e compromisso com a melhoria da infraestrutura do município, aguardo um retorno positivo.

Diante do exposto, peço à Vossa Excelência que encaminhe ao Senhor Prefeito Municipal essa **INDICAÇÃO**.

Plenário Vereador Dr. Mansour Assis, 26 de fevereiro de 2026

**Roger Santos**  
Vereador





# *Câmara Municipal de Monte Mor*

*“Palácio 24 de Março”*

